


No	Foto	Kondisi Saluran
1	STA 0-0+25 	<p>Sanagt Baik</p> <p>Tidak ada retakan pada lantai irrigasi hanya terdapat kayu dan rumput yang menghalangi aliran air</p>
2	STA 0+25-0+50 	<p>Sanagt Baik</p> <p>Tidak ada retakan pada lantai irrigasi hanya terdapat rumput yang menghalangi aliran air</p>
3	STA 0+50-0+75 	<p>Sanagt Baik</p> <p>tidak ada kerusakan pada saluran irrigasi</p>

4	<p>STA 0+75-0+100</p> 	<p>Sanagt Baik tidak ada kerusakan pada saluran irigasi</p>
5	<p>STA 0+100-0+125</p> 	<p>Sanagt Baik tidak ada kerusakan pada saluran irigasi</p>
6	<p>STA 0+125-0+150</p> 	<p>Sangat buruk saluran mengalami kebocoran dan retakan pada latai kerja</p>

7	STA 0+150-0+175	 <p>Sanagt Baik tidak ada kerusakan pada saluran irigasi</p>
8	STA 0+175-0+200	 <p>Sangat buruk saluran mengalamiretakan dan pengikisan pada lantai kerja</p>
9	STA 0+200-0+225	 <p>Baik tidak ada kerusakan pada saluran irigasi</p>

10	STA 0+225-0+250	 <p>buruk terjadi kerusakan pada dinding dan lantai saluran</p>
11	STA 0+250-0+275	 <p>Baik tidak ada kerusakan ataupun retakan pada dinding saluran</p>
12	STA 0+275-0+300	 <p>Sangat buruk terjadi kerusakan pada lantai kerja dan dinding mengalami kebocoran</p>

13	STA 0+300-0+325	 <p>Sangat buruk terdapat sedimen pada lantai saluran dan kebocoran</p>
14	STA 0+325-0+350	 <p>Baik tidak ada kerusakan dan sedimen</p>
15	STA 0+350-0+375	 <p>buruk Saluran irigasi mengalami jebol pada samping dinding saluran</p>

16	STA 0+375-0+400	 <p>buruk Saluran irigasi mengalami kerusakan pada lantai dan dinding saluran</p>
17	STA 0+400-0+425	 <p>Sangat buruk Terjadi kerusakan pada lantai dan dinding saluran</p>
18	STA 0+425-0+450	 <p>Saluran irigasi dalam kondisi baik</p>

19	STA 0+450-0+475	 <p>Kondisi saluran baik</p>
20	STA 0+475-0+500	 <p>Kondisi saluran baik tidak ada kerusakan</p>
21	STA 0+500-0+525	 <p>Sangat buruk Kondisi saluran mengalami retakan dan pengikisan pada lantai kerja saluran</p>

22	STA 0+525-0+550	 <p>Kondisi saluran irigasi baik</p>
23	STA 0+550-0+575	 <p>Saluran irigasi dalam keadaan baik</p>
24	STA 0+575-0+600	 <p>Keadaan saluran masih baik</p>

25	STA 0+600-0+625	 <p>Keadaan saluran irrigasi masih baik</p>
26	STA 0+625-0+650	 <p>Keadaan saluran irrigasi baik</p>
27	STA 0+650-0+675	 <p>Baik Keadaan saluran irrigasi hanya terdapat rumput yang menempel pada dinding yang menghambat aliran air irrigasi</p>

28	STA 0+675-0+700	 <p>Saluran irigasi baik</p>
29	STA 0+700-0+725	 <p>Saluran irigasi baik hanya terdapat sedimentasi pasir pada lantai irigasi</p>
30	STA 0+725-0+750	 <p>Saluran irigasi baik hanya terdapat sedimentasi pasir pada lantai irigasi</p>

31	STA 0+750-0+775	 <p>Saluran irigasi baik hanya terdapat sedimentasi pasir pada lantai irigasi dan juga pada pintu pembuang air irigasi</p>
32	STA 0+775-0+800	 <p>Saluran irigasi baik hanya terdapat rumput dan sedimentasi pada lantai irigasi</p>
33	STA 0+800-0+825	 <p>Saluran irigasi baik</p>

34	STA 0+800-0+825	 <p>Saluran irigasi rusak sedang pada lantai saluran irigasi yang mengalami pengikisan air</p>
35	STA 0+825-0+850	 <p>Saluran irigasi Sangat buruk pada lantai saluran</p>
36	STA 0+850-0+875	 <p>Saluran irigasi buruk pada lantai dan dinding saluran</p>

37	STA 0+875-0+900	 <p>Kondisi saluran masih bagus haya ada sedimen yang menghalangi aliran suungai</p>
38	STA 0+900-0+925	 <p>Kondisi saluran masih baik</p>
39	STA 0+925-0+950	 <p>Kondisi saluran irigasi Sangat buruk terjadi retakan dan pengelupasan pada lantai kerja saluran</p>

40	STA 0+950-0+975	 <p>Kondisi buruk terjadi kebocoran dan retakan lantai dan dinding saluran</p>
41	STA 0+975-0+1000	 <p>Kondisi saluran Sangat buruk terjadi pengelopasan lapisan beton pada lantai kerja saluran dan dinding</p>
42	STA 0+1000-0+1025	 <p>Kondisi saluran sangat buruk terjadi pengelopasan lapisan beton pada lantai kerja saluran</p>