


LAMPIRAN

Bangunan	Gambar kondisi
Bendung - masih jenis bendung sederhana	 40° NE #pintu pengambil
Mercu - terjadi kerusakan pada mercu seperti, plesteran keropos dan sebagian sudah jebol	 45° NE #mercu
Pintu pengambil - Belum berfungsi dengan baik karena tidak mempunyai i pintu pengatur	 229° SW #intake

	 344° N #pintu pengambil
Pintu pembuang - Masih sangat sederhana belum adanya pintu pengatur	 235° SW #pintu pembuang

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Wendi dalle adalah penulis skripsi ini, penulis dilahirkan di Buntao', lembang Misa' Ba'bana, Kabupaten Toraja Utara, pada tanggal 16 Mei 2001, anak kedua dari tiga berasudara, buah hati dari pasangan Yohanis Tialling dan Yuliana Lisudai. Penulis menempuh pendidikan mulai dari Sekolah Dasar di SDN 5 Buntao' (2007), dan melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Buntao' (Lulus Tahun 2014), setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMK Kristen Tagari mengambil jurusan Teknik Gambar Bangunan (Lulus Tahun 2020), dan pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Kristen Indonesia Toraja mengambil jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik. Dengan ketekunan dan motivasi tinggi sampai pada saat penelitian ini penulis dapat dapat menyelesaikan studi strata pada tahun 2026 dengan baik.