

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kinerja Sistem Irigasi di Daerah Irigasi Salu Tandung Lembang Sa'tandung Kecamatan Saluputti tergolong dalam kondisi jelek dengan capaian kinerja sebesar 33,36 % jauh lebih kecil dari 60% Hal ini menunjukkan bahwa sistem irigasi belum mampu berfungsi secara optimal dalam mendistribusikan air sesuai kebutuhan pertanian. Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi fisik saluran, pemeliharaan rutin, serta peningkatan kapasitas pengelolaan irigasi oleh pihak terkait guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem irigasi di daerah ini dan perlu penanganan segera.

5.2 Saran

Adapun saran penulis pada penelitian ini adalah:

1. Perlu dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi atau pemeliharaan rutin pada saluran irigasi secara teratur dan terjadwal, guna memastikan keadaan saluran dan melakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan.
2. Perlu adanya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Tana Toraja melalui Dinas teknis terkait untuk meningkatkan sistem kinerja irigasi.