


No	STA	Jenis kerusakan/kondisi	TK Kerusakan	Keterangan
1	0-50 m (17m)	Terjadi kebocoran pada dinding saluran	Rusak Ringan	
2	50-100 m (70m)	Terjadi longsor pada dinding saluran	Rusak Berat	

3	100-150 m	Belum ada kontruksi dinding saluran	Rusak Berat	
4	150-200 m	Belum ada kontruksi dinding saluran	Rusak Berat	
5	200-250 m	Tidak ada kerusakan	Baik	


6	250-300 m (300 m)	Terjadi kerusakan pada dinding saluran	Rusak Ringan	
7	300-350 m	Saluran tertimbun oleh sendimen	Rusak ringan	

8	350-400 m (370 m)	Belum ada kontruksi dinding saluran	Rusak Berat	
9	400-450	Belum ada kontruksi dinding saluran	Rusak Berat	
10	450-500	Belum ada kontruksi dinding saluran	Rusak Berat	

11	500-550	Belum ada kontruksi saluran	Rusak Berat	
12	550-600	Belum ada kontruksi saluran	Rusak Berat	
13	600-650 (647)	Belum ada kontruksi saluran dan terjadi kebocoran pada titik	Rusak Berat	

14	650-700	Tidak ada kerusakan	Baik	
15	700-750	Saluran tertutup oleh rerumputan	Rusak Ringan	
16	750-800	Saluran tertutup oleh rerumputan	Rusak Ringan	

17	800-850	Tidak ada kerusakan	Baik	
18	850-900	Saluran tertutup oleh rerumputan	Rusak Ringan	
19	900-950	Tidak ada kerusakan	Baik	

20	950-1000	Tidak ada kerusakan	Baik	
21	1000-1050	Saluran tertutup oleh rerumputan	Rusak Ringan	
22	1050-1100 (1094)	Terjadi kebocoran dinding saluran pada titiik	Rusak Ringan	

23	1100-1150 (1127)	Terjadi kebocoran dinding saluran pada titik	Rusak Ringan	
24	1150-1200 (1580)	Terjadi kebocoran dinding saluran pada titik	Rusak Ringan	

25	1200-1250	Tidak ada kerusakan	Baik	
26	1250-1300	Tidak ada kerusakan	Baik	
27	1300-1350 (1334)	Terjadi kerusakan dinding saluran pada titik	Rusak Ringan	

28	1350-1400	Tidak ada kerusakan	Baik	
29	1400-1450 (1427)	Terjadi kerusakan dinding saluran pada titik	Rusak Ringan	
30	1450-1500	Tidak ada kerusakan	Baik	

31	1500-1550	Tidak ada kerusakan	Baik	
32	1550-1600	Tidak ada kerusakan	Baik	
33	1600-1650	Tidak ada kerusakan	Baik	

34	1650-1700	Belum ada kontruksi dinding saluran	Rusak Berat	
35	1700-1750	Belum ada kontruksi dinding saluran	Rusak Berat	
36	1750-1800	Belum ada kontruksi dinding saluran dan longsor pada titik (1882)	Rusak Berat	

37	1800-1850	Belum ada kontruksi dinding saluran	Rusak Berat	
38	1850-1900	Belum ada kontruksi dinding saluran	Rusak Berat	
39	1900-1950	Belum ada kontruksi dinding saluran	Rusak Berat	

40	1950-2000	Belum ada kontruksi dinding saluran	Rusak Berat	
41	2000-2050	Belum ada kontruksi dinding saluran	Rusak Berat	
42	2050-2100	Belum ada kontruksi dinding saluran	Rusak Berat	

43	2100-2150	Terjadi kerusakan dinding saluran pada titik (2138) dan penumpukan sendimen	Rusak Ringan	
44	2150-2200	Saluran tertimbun oleh sendimen	Rusak Ringan	
45	2200-2219	Saluran tertutup oleh rerumputan dan penumpukan sendimen	Rusak Ringan	